

# Betaling håndteres af:

B2 Bilcenter ApS | Lagergårdsvej 23 | 2820 Gentofte  
CVR: 32552064 | tlf. 39760422  
Bank: reg: 9213 konto: 4560178366 | Web: www.b2bilcenter.dk

# BILSYN PLUS

## SYNSRAPPORT

Fabrikat:	<b>LANCIA</b>	Synsdato[3a]:	<b>22. september 2021 kl. 09:00 - 09:35</b>
Model:	<b>KAPPA</b>	Synsart:	<b>Periodisk syn - 1. syn</b>
Regnr.[2]:	<b>DK - UM51650</b>	Køretøjsart[5]:	<b>Personbil under 3500 kg (M1)</b>
Stelnr.[1]:	<b>ZLA83800002101973</b>	SynsID:	<b>28303045</b>
Kørte km.[4]:	<b>221.000 km.</b>		

### [7] Køretøjet kan godkendes efter omsyn

Køretøjet kan fremstilles til omsyn senest den **24. oktober 2021**. Køretøjet er ikke lovligt før det er repareret, og må, indtil det er bragt i forskriftsmæssig stand, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. Omsyn kan kun foretages i en synsvirksomhed. Har køretøjet en farlig fejl - kørselsforbud må det ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.

### [6] FEJLOVERSIGT

2.1.3.A.V	<b>Styreapparat</b> Deles tilstand Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - <i>højre, venstre</i>	<b>Væsentlig fejl</b>
6.1.1.C.V	<b>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</b> Tilstand For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - <i>Panel, højre, venstre</i>	<b>Væsentlig fejl</b>
8.2.1,1.B.V	<b>Gener, udstødning</b> Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling.	<b>Væsentlig fejl</b>
86.3.5.C.V	<b>Chassis, karosseri og opbygning mv.</b> Kuglekobling Aftagelig, mangler.	<b>Væsentlig fejl</b>

### FRIE FEJL

6.1	<b>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</b> Inderskærme bag tæret højre og venstre	<i>Fritekst</i>
6.1	<b>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</b> Fremstilles uden plast ved panel højre og venstre	<i>Fritekst</i>
6.1	<b>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</b> Bund tæret bag højre og venstre	<i>Fritekst</i>
6.1	<b>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</b> Fremstilles uden plastinderskærme for og bag.	<i>Fritekst</i>

### SERVICEBEMÆRKNINGER

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: [info@fstyr.dk](mailto:info@fstyr.dk) eller gå til [www.fstyr.dk](http://www.fstyr.dk)

Synet er udført af: **Steffen Ruus** [9b] Verificeret med digital signatur - serienummer: 5DF34F28

[9a] Gentofte | [3b] Lagergårdsvej 23 | 2820 Gentofte | Telefon 20800422

[10]

Afgørelsen er truffet i medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer.

#### Gem synsrapporten

Synsrapporten kan anvendes som dokumentation til andre myndigheder.

#### Klagevejledning

Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter §74 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, [info@fstyr.dk](mailto:info@fstyr.dk). Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.

#### Øvrige spørgsmål

Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til:

- Den medarbejder, der har udført synet.
- Lederen af synsstedet.
- (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.